

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  
города Ростова-на-Дону «Школа № 87 имени Героя Советского Союза  
Щербакова Николая Митрофановича»  
344091, ул. 2-я Краснодарская, 94  
тел./ф. (863) 310-23-06, mou\_soch\_87@mail.ru,  
ОКПО 48234167, ИНН/КПП 6168042192/616801001

Исх. № 216 от 02.12. .2022 г.

Начальнику МКУ ОО  
Советского района  
города Ростова-на-Дону  
О. А. Назарчук

Уважаемая Ольга Александровна!

На основании распоряжения Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Ростовской области № 1-284 от 26.05.2021 г. в МБОУ Школа №87 проведена проверка. В ходе проверки были выявлены следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности (Предписание № 1-284):

№ предписания	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности (по предписанию)	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Трехэтажное здание не обеспечено в полном объеме наличием знаков пожарной безопасности, обозначающих, в том числе пути эвакуаций и эвакуационные выходы.	п.23. п.36 правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479.	01.06.2022 г	выполнено
2.	В трехэтажном здании, в нарушение п.4.8 СП 3.13.130.2009. количество речевых пожарных оповещателей либо их расстановка, либо мощность не обеспечивают уровень звука во всех	СТ.51 ч.4 Федерального закона от 22 июля 2008 года №123-ФЗ «Технический	01.06.2022 г	выполнено

	<p>местах постоянного или временного пребывания людей в соответствии с требованиями раздела №4 СП 3.3.13130.2009</p> <p>В ходе проверки установлено, что при закрытых дверях кабинета заведующего по хозяйственной части на 2-м этаже, состоящего из двух комнат, уровень звука в кабинете от речевого пожарного оповещателя установленного в общем коридоре, не соответствует требованиями раздела №4 СП 3.3.13130.2009 и составляет не более 20 30 дБА. Аналогичная ситуация выявлена и в помещении мастера чистоты на 1-м этаже возле юго-западной лестничной клетки, а также на 2-м этаже в помещении хранилища книг (библиотека).</p> <p>Также в ходе проверки установлено, что почти во всех помещениях (кабинеты, общие коридоры) звуковые сигналы от речевых пожарных оповещателей не обеспечивают уровень звука не менее чем на 15 дБА выше допустимого уровня звука постоянного шума в защищаемом помещении</p>	регламент о требованиях пожарной безопасности».		
3.	<p>В трехэтажном здании автоматическое переключение цепей питания с основного ввода электроснабжения на резервный (при исчезновении напряжения на основном вводе), с последующим переключением на основной ввод электроснабжения (при восстановлении напряжения на нем), не обеспечивает бесперебойную передачу информации, передаваемую системами оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией людей.</p>	<p>п.54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. N 1479.</p>	01.06.2022 г	выполнено
4.	<p>В трехэтажном здании не обеспечено наличие средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 указанного средства на каждого дежурного.</p>	<p>п.30 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. 1479.</p>	01.06.2022 г	выполнено
5.	<p>В трехэтажном здании на лестничной площадке 1-го этажа допущено размещение изделия в виде бака для накопления использованных электрических ламп.</p>	<p>п.27 пп.б Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. N 1479.</p>	01.06.2022 г	Выполнено

6.	В трехэтажном здании, в нарушение п.6.2.1 ГОСТ Р 12.2.143-2009, у дежурного (сторожевого либо охранного) персонала не хранятся сводные планы эвакуации, которые предназначены для руководителя ликвидации чрезвычайной ситуации (пожара). Указанные планы не представлены.	ст.51 ч.4 Федеральный закон от 22 июля 2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».	01.06.2022 г	Выполнено
7.	В трехэтажном здании. часть некоторых планов эвакуации людей при пожаре. в нарушение п.6.2.3. п.6.2.10 ГОСТ Р 12.2.143-2009 не соответствует фактическому размещению плана. в сравнении с графической частью.	ст. 51 ч.4 Федеральный закон от 22 июля 2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».	01.06.2022 г	Выполнено
8.	В трехэтажном здании ряд устройств, предназначенных для самозакрывания противопожарных дверей, а также дверей эвакуационных выходов выходящих на лестничные клетки, находятся в неисправном состоянии (не прижимают дверное полотно до дверной коробки), либо сняты со штатных мест. При этом ряд дверей эвакуационных выходов выходящих на лестничные клетки. не закрываются и без указанных устройств. так как имеют различные перекосы, деформацию и иные сопутствующие причины. Также установлено, что противопожарная дверь библиотеки не закрывается из-за вспучивания основы пола. выполненного из паркетной доски.	п.14, п.24 правил противопожарного режима в Российской Федерации. утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479.	01.06.2022 г	выполнено
9.	В требуемые сроки, во всем трехэтажном здании не обеспечиваются работы по очистке воздуховодов (система воздухообмена общеобменного и / или принудительного исполнения) от горючих отходов и отложений, в том числе от пожароопасных отложений в вытяжных устройствах (шкафах), установленных в помещениях производственного назначения (кухня). Соответствующие акты (не реже раза в год по очистке воздуховодов и не реже 1 раза в полугодие по очистке вытяжных устройств) в требуемом количестве не представлены.	п.43, п.124 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479.	01.06.2022 г	выполнено
10	В трехэтажном здании в полу на путях эвакуации из спортивного зала, в нарушение п.4.3.5 СП 1.13130.2020. образовавшаяся разность высот менее 0,45 м. не оборудована пандусом с уклоном не более 1 °.6.	п.23 Правил противопожарного режима в Российской Федерации. утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. 1479.	01.06.2022 г	выполнено

11.	В трехэтажном здании, в нарушение п.5.5.2 СП 4.13130.2013, над раздаточной зоной (линией), располагаемой между горячим цехом (производственное помещение) и залом для посетителей, на высоту от 2-х м от пола и до потолка не предусмотрена сплошная перегородка, либо экран из материалов группы горючести НГ. Г 1.	ст.51 ч.4 Федеральный закон от 22 июля 2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».	01.06.2022 г	выполнено
12.	Не представлены для трехэтажного здания проектные решения на смонтированное аварийное освещение со встроенными устройствами бесперебойного электропитания. в результате чего не предоставляется возможность провести проверку на соответствие и требуемое количество светильников, с учетом требований раздела 7.6 СП 52.1 3330. Проектные решения на аварийное освещение не представлены.	ст.51 ч.4 Федерального закона от 22 июля 2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».	01.06.2022 г	выполнено

Директор



М.В. Лыжина