



МЧС РОССИИ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ПО Г. РОСТОВУ-НА-ДОНУ
пер. Доломановский, 132, г. Ростов-на-Дону, 344018 Телефон / Факс: (863) 244-27-85
Сайт: www.61.mchs.gov.ru E-mail: gpn_rnd@mail.ru Единый «телефон доверия»: (863) 239-99-99

Предписание № 1 - 284/1/1

об устранении выявленных нарушений требований пожарной безопасности,
о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности
на объектах защиты и (или) территориях (земельных участках)
и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
города Ростова-на-Дону «Школа № 87 имени Героя Советского Союза
Щербакова Николая Митрофановича»

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица,
фамилия имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т. п.)

Во исполнение распоряжения № 1 - 284 от «26» мая 2021 г. Заместителя Главного государственного инспектора г. Ростова-на-Дону по пожарному надзору - Заместителя начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Ростову-на-Дону управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ростовской области подполковника внутренней службы Кириченко Павла Николаевича, статьи 6, статьи 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» проведена **плановая / выездная проверка** в отношении: **Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города Ростова-на-Дону «Школа № 87 имени Героя Советского Союза Щербакова Николая Митрофановича»**, фактически осуществляющего деятельность на объекте защиты по адресу: Российская Федерация, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, ул. 2-я Краснодарская, 94.

Лицо(а), проводившие проверку:

Государственный инспектор г. Ростова-на-Дону по пожарному надзору Начальник Советского отделения надзорной деятельности и профилактической работы ОНДиПР по г. Ростову-на-Дону УНДиПР Главного управления МЧС России по Ростовской области подполковник внутренней службы Бойко Евгений Викторович.

Лицо(а), привлекаемые к проведению проверки в качестве экспертов:

Эксперты ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ по Ростовской области участия в проверке не принимали.

Совместно с: Директором Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города Ростова-на-Дону «Школа № 87 имени Героя Советского Союза Щербакова Николая Митрофановича» Мариной Владимировной Лыжиной.

(указывается должность, фамилия, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении
1.	2.	3.	4.	5.
1	Трехэтажное здание не обеспечено в полном объеме наличием знаков пожарной безопасности, обозначающих, в том числе пути эвакуации и эвакуационные выходы. Примечание: Под знаками пожарной безопасности, правилами противопожарного режима в Российской Федерации (к примеру, пункты 11, 23, 36, 37, 47, 72, 86), утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. N 1479, подразумеваются знаки безопасности, в группу которых входят, знаки с кодовым обозначением «F», «P», «W», «E», «D», а также «Разметка сигнальная». Работодатель или уполномоченные им должностные лица должны с учетом требований ГОСТ 12.4.026: - Определять виды и места опасности на производственных, общественных объектах и в иных местах, исходя из условий обеспечения безопасности; - Обозначать виды опасности, опасные места и возможные опасные ситуации сигнальными цветами, знаками безопасности и сигнальной разметкой; - Проводить выбор соответствующих знаков безопасности (при необходимости подбирать текст поясняющих надписей на знаках безопасности); - Определять размеры, виды и исполнения, степень защиты и места размещения (установки) знаков безопасности и сигнальной разметки; - Обозначать с помощью знаков безопасности места размещения средств индивидуальной защиты и средств противопожарной защиты.	п.23. п.36 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. N 1479.	01.06.2022	
2	В трехэтажном здании, в нарушение п.4.8 СП 3.13130.2009, количество речевых пожарных оповещателей либо их расстановка, либо мощность не обеспечивают уровень звука во всех местах постоянного или временного пребывания людей в соответствии с требованиями раздела № 4 СП 3.13130.2009.	ст.51 ч.4 Федерального закона от 22 июля 2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».	01.06.2022	

	В ходе проверки установлено, что при закрытых дверях кабинета заведующего по хозяйственной части на 2-м этаже, состоящего из двух комнат, уровень звука в кабинете от речевого пожарного оповещателя установленного в общем коридоре, не соответствует требованиям раздела № 4 СП 3.13130.2009 и составляет не более 20 - 30 дБА. Аналогичная ситуация выявлена и в помещении мастера чистоты на 1-м этаже возле юго-западной лестничной клетки, а также на 2-м этаже в помещении хранилища книг (библиотека). Также в ходе проверки установлено, что почти во всех помещениях (кабинеты, общие коридоры) звуковые сигналы от речевых пожарных оповещателей не обеспечивают уровень звука не менее чем на 15 дБА выше допустимого уровня звука постоянного шума в защищаемом помещении.			
3	В трехэтажном здании автоматическое переключение цепей питания с основного ввода электроснабжения на резервный (при исчезновении напряжения на основном вводе), с последующим переключением на основной ввод электроснабжения (при восстановлении напряжения на нем), не обеспечивает бесперебойную передачу информации, передаваемую системами оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией людей.	п.54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. N 1479.	01.06.2022	
4	В трехэтажном здании не обеспечено наличие средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 указанного средства на каждого дежурного. Представленный к осмотру противогаз, не может являться средством индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара. Примечание: Резиновая маска с фильтром не обогащает кислородом вдыхаемый воздух и поэтому не может использоваться в среде, очень бедной кислородом. Например, в условиях сильного задымления при пожаре. Оснащенный стандартным фильтром противогаз не защищает от угарного газа, а также органических газов (таких как метан, этан, бутан, ацетилен и другие), однако противогаз может быть доукомплектован дополнительными фильтрами, продлевающими время нахождения в зоне заражения и расширяющими спектр веществ, к которым обеспечивается защита.	п.30 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. N 1479.	01.06.2022	

5	В трехэтажном здании на лестничной площадке 1-го этажа допущено размещение изделия в виде бака для накопления использованных электрических ламп.	п.27 пп.6 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. N 1479.	01.06.2022	
6	В трехэтажном здании, в нарушение п.6.2.1 ГОСТ Р 12.2.143-2009, у дежурного (сторожевого либо охранного) персонала не хранятся сводные планы эвакуации, которые предназначены для руководителя ликвидации чрезвычайной ситуации (пожара). Указанные планы не представлены.	ст.51 ч.4 Федеральный закон от 22 июля 2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».	01.06.2022	
7	В трехэтажном здании, часть некоторых планов эвакуации людей при пожаре, в нарушение п.6.2.3, п.6.2.10 ГОСТ Р 12.2.143-2009 не соответствует фактическому размещению плана, в сравнении с графической частью.	ст.51 ч.4 Федеральный закон от 22 июля 2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».	01.06.2022	
8	В трехэтажном здании ряд устройств, предназначенных для самозакрывания противопожарных дверей, а также дверей эвакуационных выходов выходящих на лестничные клетки, находятся в неисправном состоянии (не прижимают дверное полотно до дверной коробки), либо сняты со штатных мест. При этом ряд дверей эвакуационных выходов выходящих на лестничные клетки, не закрываются и без указанных устройств, так как имеют различные перекосы, деформацию и иные сопутствующие причины. Также установлено, что противопожарная дверь библиотеки не закрывается из-за вспучивания основы пола, выполненного из паркетной доски.	п.14, п.24 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. N 1479.	01.06.2022	
9	В требуемые сроки, во всем трехэтажном здании не обеспечиваются работы по очистке воздуховодов (система воздухообмена общеобменного и / или принудительного исполнения) от горючих отходов и отложений, в том числе от пожароопасных отложений в вытяжных устройствах (шкафах), установленных в помещениях производственного назначения (кухня). Соответствующие акты (не реже 1 раза в год по очистке воздуховодов и не реже 1 раза в полугодие по очистке вытяжных устройств) в требуемом количестве не представлены.	п.43, п.124 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. N 1479.	01.06.2022	

10	В трехэтажном здании в полу на путях эвакуации из спортивного зала, в нарушение п.4.3.5 СП 1.13130.2020, образовавшаяся разность высот менее 0,45 м, не оборудована пандусом с уклоном не более 1:6.	п.23 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. N 1479.	01.06.2022	
11	В трехэтажном здании, в нарушение п.5.5.2 СП 4.13130.2013, над раздаточной зоной (линией), располагаемой между горячим цехом (производственное помещение) и залом для посетителей, на высоту от 2-х м от пола и до потолка не предусмотрена сплошная перегородка, либо экран из материалов группы горючести НГ, Г1.	ст.51 ч.4 Федерального закон от 22 июля 2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».	01.06.2022	
12	Не представлены для трехэтажного здания проектные решения на смонтированное аварийное освещение со встроенными устройствами бесперебойного электропитания, в результате чего не предоставляется возможность провести проверку на соответствие и требуемое количество светильников, с учетом требований раздела 7.6 СП 52.13330. Проектные решения на аварийное освещение не представлены.	ст.51 ч.4 Федерального закона от 22 июля 2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».	01.06.2022	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут: руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации; руководители органов местного самоуправления; собственники имущества: лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции; иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Подписи лиц проводивших проверку:



Государственный инспектор г. Ростова-на-Дону по пожарному надзору -
Начальник Советского отделения надзорной деятельности и
профилактической работы отдела надзорной деятельности и
профилактической работы по г. Ростову-на-Дону управления надзорной
деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС
России по Ростовской области подполковник внутренней службы
Бойко Евгений Викторович

Предписание № 1 - 284 / 1 / 1 от «30» июня 2021 г. на 06 стр., в котором указан срок устранения требований пожарной безопасности 01.06.2021 г. для исполнения получил:

Директор Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
города Ростова-на-Дону «Школа № 87 имени Героя Советского Союза Щербакова Николая
Митрофановича» Марина Владимировна Лыжина.

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя или уполномоченного представителя юридического лица,
индивидуального предпринимателя или его уполномоченного представителя)

«30» июня 2021 г.

(подпись)